


ROMA



Municipio Roma XII – Direzione Tecnica
Manutenzione e Valorizzazione del Patrimonio Edilizio e del Verde
SR

Rif. to: CQ/2023/119394 del 02/11/2023
Allegati:



Alla c.a. Presidenza
Direzione Socio Educativa
Largo Oriani
rmic8ft003@pec.istruzione.it
Via Fabiola
rmic8fv00p@pec.istruzione.it
Nelson Mandela
rmic8fw00e@pec.istruzione.it
Mario Lodi
rmic8fy006@pec.istruzione.it
Via Crivelli
rmic8f000g@pec.istruzione.it
Piazza Forlanini
rmic8fz002@pec.istruzione.it
Margherita Hack
rmic8fu00v@pec.istruzione.it
Pino Puglisi
rmic8fx00a@pec.istruzione.it
Nando Martellini
rmic86500p@pec.istruzione.it

Oggetto: Interdizione aree esterne –Comunicazione scuole dove è stata effettuata la valutazione della stabilità degli alberi. **Termine dell'interdizione delle aree esterne.**

A conclusione dei primi 5 giorni di lavoro è stata portata a termine la parte di lavoro in campo (compilazione delle schede di valutazione della stabilità) delle seguenti scuole:

N.	TIPOLOGIA STRUTTURA	ISTITUTO COMPRENSIVO	DENOMINAZIONE	LOCALIZZAZIONE
1	Asilo nido	-	LA FRECCIA AZZURRA	Piazza Vincenzo Ceresi 57
4	Asilo nido	-	LA COCCINELLA	Via Francesco Durante 26
6	Asilo nido	-	I FOLLETTI	Via dei Damasceni 15
24	Struttura mista	I.C. MARGHERITA HACK	GIROLAMI	Via Casimiro Manassei 60 Piazza Victor Hugo Girolami 12
27	Struttura mista	I.C. NELSON MANDELA	CELLI	Via dei Torriani 44
37	Scuola media	I.C. NELSON MANDELA	VILLORESI	Via della Pisana 306

Gli interventi previsti sono stati classificate per ordine di priorità (ovvero: non urgente, poco urgente, mediamente urgente, urgente, molto urgente), l'agronomo incaricato ha comunicato che:

In nessuna delle strutture sopra elencate sono stati individuati interventi urgenti e molto urgenti.

Pertanto si dichiarano **terminate dell'interdizione le aree esterne alle strutture in elenco.**

Seguirà la rimozione delle recinzioni da parte dell'impresa di manutenzione.

Responsabile E.Q.
arch. Sandro Rosati

Direttore Tecnico
Ing. Roberto Caporossi